



**Preßler GmbH**  
Planung und Bauforschung

Untergerstener Straße 4 \* 49838 Gersten/Emsland  
Telefon 05904 94940 \* Telefax 05904 94942 \* Email: info@pressler-partner.de

15.07.07

Objekt: linkes Haus, NL-8011 NK Zwolle, Koestraat 10							Anzahl der Jahrringe			Datierung			Ergebnisse der Synchronlage				Referenzkurve
Schlüsselnr.	Holzart	Entnahmestelle	Orientierung	Klassifizierung	Zimmer-Zeichen		Kern-Ringe	Splint-Ringe	Wald-kante	Splint-Grenze	letzter erhalt. JR	Datum der Fällung	R-Wert	Sicherheit in %	x/n-Wert	Index	
5956B 01A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 5. Sparren v.S.	W	2				0	Nein			*** **					
5956B 02A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 8. Sparren v.S.	W	1			73	2	Nein	1329	1331	1349 ±6	0,562	99,990	0,703	118,440	SMEINL31.DRE
5956B 03A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 2. Gebinde v.S, Balken		1	II		77	4	Nein	1333	1337	1353 ±6	0,593	99,990	0,756	168,872	STE11903.WES
5956B 04A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 2. Gebinde v.S, 11. Sparren v.S.	W	2			46	16	Ja	1332	1348	1348 H/W	0,558	99,990	0,672	90,400	SMEINL31.DRE
5956B 05A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 2. Gebinde v.S, 11. Sparren v.S.	W	2			52	1	Nein	1337	1338	1352 ±6	0,482	99,900	0,740	95,329	OMEINL8013.O
5956B 06A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 4. Gebinde v.S, Zapfen im Makelaar		2			69	18	Ja	1330	1348	1348 H/W	0,794	99,990	0,797	359,229	OMEINL8013.O
5956B 07A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 4. Gebinde v.S, ehem. Makelaar		2	IIII		44	0	Nein			*** ** Nein					
5956B 08A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 4. Gebinde v.S, Stil	O	1	IIII		85	2	Nein	1334	1336	1349 ±6	0,576	99,990	0,727	148,185	ST1970.WB
5956B 09A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 5. Gebinde v.S, Balken		2	V		50	19	Ja			*** ** H/W					
5956B 10A	Quercus	Dachwerk, 2.DG,, Schornsteinwechsel ehem. Achse einer Wendeltreppe		2			51	1	Nein			*** ** Nein					
5956B 11A	Quercus	Dachwerk, 2.DG, 4. Gebinde v.S, Stil	W	1			109	1	Nein			*** ** Nein					
5956B 12A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 2. Gebinde v.S, Stil	W	1			115	17	Ja	1539	1556	1556 H/W	0,669	99,990	0,729	235,694	STE11972.EMS
5956B 13A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 4. Gebinde v.S, Stil	W	1			46	12	Ja	1545	1557	1557 H/W	0,583	99,990	0,754	137,860	STE11724.TWE
5956B 14A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 5. Gebinde v.S, Kopfband	W	1			104	0	Nein			*** ** Nein					

Erläuterung der Abkürzungen: Orientierung: (O,S,W,N) = Himmelsrichtung  
 Klassifizierung: (1) = Primärholz, (2) = Sekundärholz, R = Reparaturholz, E = Konstruktionsergänzung  
 Datierung: H/W = Herbst/Winter- F/S = Frühling/Sommerfällung  
 \*\*\* = Probe nicht auswertefähig oder ohne Datierungserfolg

Hinweis: Bei einer Sicherheit < 99.99% ist das ausgewiesene Fälljahr nur als eingeschränkte mögliche Datierung anzusehen.  
 Kodierung der verwendeten Referenzkurven:  
 DRE: NL, Drenthe, EMS: Emsland/Grafschaft Bentheim, OVE: NL, Zwolle, TWE: NL, Twente, WB: Weserbergland, WES: Westfalen