



Preßler GmbH
Planung und Bauforschung

Untergerstener Straße 4 * 49838 Gersten/Emsland
Telefon 05904 94940 * Telefax 05904 94942 * Email: info@pressler-partner.de

15.07.07

Objekt: rechtes Haus, NL-8011 NK Zwolle, Koestraat 10							Anzahl der Jahrringe			Datierung			Ergebnisse der Synchronlage				Referenzkurve
Schlüsselnr.	Holzart	Entnahmestelle	Orien- tierung	Klassifi- zierung	Zimmer- Zeichen		Kern- Ringe	Splint- Ringe	Wald- kante	Splint- Grenze	letzter erhalt. JR	Datum der Fällung	R-Wert	Sicherheit in %	x/n-Wert	Index	
5957B 01A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 9. Sparren v.S.	O	2				0	Nein			*** **					
5957B 02A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 6. Hahnenbalken v.S.		2			98	5	Nein	1357	1362	1377 ±6	0,612	99,990	0,628	99,973	OMEINL9407.D
5957B 03A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 5. Hahnenbalken v.S.		2			86	0	Nein		1328	1348 nach	0,524	99,990	0,706	116,841	SMEINL7201.G
5957B 04A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 4. Hahnenbalken v.S.		2			54	7	Nein			*** ** Nein					
5957B 05A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 4. Sparren v.S.	O	2			108	0	Nein	1368	1368	1388 ±6	0,480	99,990	0,707	117,207	OMEINL8013.O
5957B 06A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 3. Sparren v.S.	O	2			33	27	Ja			*** ** F/S					
5957B 07A	Quercus	Dachwerk, 2. DG, 3. Sparren v.S.	W	2			75	27	Ja			*** ** H/W					
5957B 08A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 5. Gebinde v.S, Stil	O	1			37	10	Ja			*** ** H/W					
5957B 09A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 5. Gebinde v.S, Kopfband	O	1			61	5	Nein	1468	1473	1483 ±6	0,624	99,990	0,708	133,598	STEI1903.WES
5957B 10A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 3. Gebinde v.S, Balken	O	1			121	2	Nein	1318	1320	1343 ±8	0,509	99,990	0,701	131,214	SMEI4980.EMS
5957B 11A	Quercus	Dachwerk, 1.DG, 3. Gebinde v.S, Stil	O	1			50	1	Nein			*** ** Nein					
5957B 12A	Quercus	2. Obergeschoss, 2. Balken v.S.					55	9	Ja	1472	1481	1481 H/W	0,716	99,990	0,802	245,440	SMEI4850.NOH
5957B 13A	Quercus	2. Obergeschoss, 3. Balken v.S.					48	8	Ja	1473	1481	1481 H/W	0,669	99,990	0,709	139,528	OMEINL8012.Z
5957B 14M	Quercus	Proben-MWK, 3A,6A,7A					124	0	Nein		1366	1366	0,636	99,990	0,624	113,033	OMEINL8013.O
5957B 15M	Quercus	Proben-MWK, 8A,9A,12A,13A					83	0	Nein		1481	1481	0,580	99,990	0,722	143,177	OMEINL8013.O

Erläuterung der Abkürzungen: Orientierung: (O,S,W,N) = Himmelsrichtung
Klassifizierung: (1) = Primärholz, (2) = Sekundärholz, R = Reparaturholz, E = Konstruktionsergänzung
Datierung: H/W = Herbst/Winter- F/S = Frühling/Sommerfällung
*** = Probe nicht auswertefähig oder ohne Datierungserfolg

Hinweis: Bei einer Sicherheit < 99.99% ist das ausgewiesene Fälljahr nur als eingeschränkte mögliche Datierung anzusehen.
Kodierung der verwendeten Referenzkurven:
DRE: NL, Drenthe, Loon, EMS: Emsland/Grafschaft Bentheim, GEL: NL, Gelderland und Twente, NOH: Grafschaft Bentheim, OVE: NL, Zwolle, WES: Westfalen, ZWO: NL, Overijssel, Zwolle